



Data No. R35-ME05
 Date 2013年7月8日
 Memo 新規設定

有限会社ボーダー
 〒190-1201 東京都西多摩郡瑞穂町 二本木807-1
 Tel042-557-7304
 Fax042-557-7314
 OPEN AM10:00~CLOSE PM8:00
<http://border-racing.com>

(税込み価格)

Parts Name	フライホイールハウジング交換メニュー		
Price	¥84,000	純正フライホイールハウジング代金は別途	
Type	GTR	Form	R35
Houjing	NISSAN		
Processing-1	プロペラシャフトのエンジン側ジョイント部のがたつきによる交換		
Processing-2	触媒の脱着を行います。同時にスポーツキャタライザー交換がお勧めです。		
Processing-3	スキャンツールで、エラー等のチェックを行います。		

Tendency R35では、MTがリアにマウントされているため、エンジン後端部に付いているフライホイールに、メインシャフト付きのフライホイールハウジングと呼ばれるプロペラシャフトとのジョイント部があります。このハウジング内のベアリング部のがたつきが出ます。がたつきが出ると、アイドリング時にカラカラと異音がしたり、進行するとエンジンの吹け上がりも悪くなります。また特殊なこの症状は、ベアリングの劣化よりもベアリングを支えているハウジング部の摩耗によるものがほとんどです。

Effect 純正で対策部品が販売されていますので、最新スペックの物と交換しています。ベアリング部にスナッピングが追加されたりで、ベアリングが動くのを規制した様に変更されています。



ハウジング部の摩耗によるがたつき



Sale 2013年7月8日 作業時間

Notes _____ 1日

Check Point ご予約いただければ、1日で作業できます。

Conformity R35全車種/2010年式までの車輛はアップグレードになります。

Option 脱着時のタービンボルト等の破損発生及び損傷状態での入庫の場合には別途修理費用や追加の脱着作業などを伴う場合があります。

フライホイールハウジング=通常のGTRではクラッチハウジングに当たる部分。この中にクラッチダンパーが入っています。